# Torneiras e Ligações

# **Valves & Connectors**



# Junções de tubos

**Tube Connectors** 



### Art. 733 38 10

 Porca Bicorne de compressão ¾" em crómio polido (para torneiras de esquadria)

C.P. Compression Nut only (for Angle Valves)



### Art. 511 38 08

• Porca em crómio polido ¾" – 8 mm

#### Art. 511 38 10

• Porca em crómio polido 3/8" – 10 mm

#### Art. 511 38 12

• Porca em crómio polido 3/8" – 12 mm

C.P. Compression Nut only



## Art. 511 12 08

• Porca em crómio polido ½ - 8 mm

### Art. 511 12 10

- Porca em crómio polido  $\frac{1}{2}$  - 10 mm

## Art. 511 12 12

• Porca em crómio polido ½ - 12 mm

C.P. Compression Nut only



# Art. 516 38 08

 Porca de ligação dupla em crómio polido com ângulo ¾" x ¾" – 8 mm

### Art. 516 38 10

 Porca de ligação dupla em crómio polido com ângulo ¾" x ¾" – 10 mm

### Art. 516 38 12

 Porca de ligação dupla em crómio polido com ângulo ½" x ½" - 12 mm

C.P. Angle Double Compression Nut Connector



#### Art. 510 08 08

• Porca de ligação dupla 3%" x 3%" - 8 mm

#### Art. 510 10 10

• Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" – 10 mm

#### Art. 510 10 12

• Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" - 12 mm

#### Art. 510 12 12

• Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" - 12 mm

C.P. Double Compression Nut Connector



# Art. 514 38 08

 Porca de ligação em crómio polido com saída ¾" x ¾" – 8 mm

### Art. 514 38 10

 Porca de ligação em crómio polido com saída ¾" x ¾" – 10 mm

#### Art. 514 38 12

 Porca de ligação em crómio polido com saída ¾" x ¾" – 12 mm

C.P. Compression Nut with Nipple 3/8"



# Art. 514 12 10

 Porca de ligação em crómio polido com saída ½" x ¾" – 10 mm

#### Art. 514 12 12

 Porca de ligação em crómio polido com saída ½" x ¾" – 12 mm

C.P. Compression Nut with Nipple 1/2"



#### Art. 512 12 10

 Porca de ligação em crómio polido simples com ângulo ½" x ½" - 10 mm

### Art. 512 12 12

 Porca de ligação em crómio polido simples com ângulo ½" x ½" - 12 mm

C.P. Angle Single Compression Nut Connector