

**Junções de tubos**  
Tube Connectors



**Art. 521 12 10**  
• Ligação em T 1/2" x 1/2" x 3/8" – 10 mm  
T-Connection Piece



**Art. 523 12 10**  
• Ligação em Curva Macho  
1/2" x 3/8" – 10mm  
C.P. Female Connector,  
Compression Nut



**Art. 524 12 10**  
• Ligação em Curva Macho  
1/2" x 3/8" – 10mm  
C.P. Male Connector,  
Compression Nut



**Art. 733 38 34**  
• Porca de compressão  
reduzora 3/4" x 3/8" – 10mm  
Reducing Nipple,  
Compression Nut



**Art. 351 30 25**  
• T de ligação da porca de compressão  
C.P. Tee Compression  
Nut Connector



**Art. 522 12 12**  
• Ligação em Y 1/2" x 1/2" x 1/2"  
Y-Piece



**Art. 523 38 10**  
• Ligação em Curva Fêmea  
3/8" x 3/8" – 10mm  
C.P. Female Connector,  
Compression Nut



**Art. 525 12 10**  
• Ligação em T 1/2" x 1/2" x 1/2"  
C.P. T-Connection Piece



**Art. 500 34 34**  
• **Ligação para pias ajustável**  
Com tubo de cobre Ø 12 mm  
comprimento de 500 mm  
Uma extremidade com porca de  
ligação 3/4" e outra extremidade  
com porca fêmea 3/4"  
**Connection for Sinks**, adjustable  
incl. C.P. Copper Tube Ø 12 mm,  
length 500 mm,  
one End with C.P. Nut 3/4", other End  
with female Thread 3/4"