

Ligações para tubos / Tube Connectors

Ligações para tubos / Tube Connectors



Art. 733 38 10
Porca Bicorne de compressão 3/8" em metal polido (para torneiras de esquadria)
C.P. Compression Nut only (for Angle Valves)



Art. 510 08 08
Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" 8mm
Art. 510 10 10
Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" - 10 mm
Art. 510 10 12
Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" - 12 mm
Art. 510 12 12
Porca de ligação dupla 3/8" x 3/8" - 12 mm
C.P. Double Compression Nut Connector



Art. 516 12 10
Porca de ligação dupla em metal polido 1/2" x 1/2" - 10 mm
Art. 516 12 12
Porca de ligação dupla em metal polido 1/2" x 1/2" - 12 mm polido
C.P. Angle Double Compression Nut Connector



Art. 518 38 08
Porca de ligação em T em metal polido 3/8" x 3/8" x 3/8" - 8 mm
Art. 518 38 10
Porca de ligação em T em metal 3/8" x 3/8" x 3/8" - 10 mm
Art. 518 38 12
Porca de ligação em T em metal polido 3/8" x 3/8" x 3/8" - 12 mm
C.P. Tee Compression Nut Connector



Art. 511 38 08
Porca de ligação em metal polido 3/8" - 8 mm
Art. 511 38 10
Porca em metal polido 3/8" - 10 mm
Art. 511 38 12
Porca em metal polido 3/8" - 12 mm
C.P. Compression Nut only



Art. 514 38 08
Porca em metal polido 3/8" - 8 mm
Art. 514 38 10
Porca em metal polido 3/8" - 10 mm
Art. 514 38 12
Porca em metal polido 3/8" - 12 mm
C.P. Compression Nut with Nipple 3/8"



Art. 512 38 08
Porca de ligação simples em metal polido com ângulo 3/8" x 3/8" - 8 mm
Art. 512 38 10
Porca de ligação simples em metal polido com ângulo 3/8" x 3/8" - 10 mm
C.P. Angle Single Compression Nut Connector



Art. 518 12 10
Porca de ligação em T em metal polido 1/2" x 1/2" x 1/2" - 10 mm
Art. 518 12 12
Porca de ligação em T em metal polido 1/2" x 1/2" x 1/2" - 12 mm
C.P. Tee Compression Nut Connector



Art. 511 12 08
Porca de ligação em metal polido 1/2" - 8 mm
Art. 511 12 10
Porca de ligação em metal polido 1/2" - 10 mm
Art. 511 12 12
Porca de ligação em metal polido 1/2" - 12 mm
C.P. Compression Nut only



Art. 514 12 10
Porca de ligação em metal polido 1/2" x 3/8" - 10 mm
Art. 514 12 12
Porca de ligação em metal polido 1/2" x 3/8" - 12 mm
C.P. Compression Nut with Nipple 1/2"



Art. 517 38 08
Porca de ligação fêmea 3/8" - 8 mm
Art. 517 38 10
Porca de ligação fêmea 3/8" - 10 mm
C.P. Female 3/8" Compression Nut Connector



Art. 517 12 08
Porca de ligação fêmea 1/2" x 3/8" - 8 mm
Art. 517 12 10
Porca de ligação fêmea 1/2" x 3/8" - 10 mm
C.P. Female 1/2" Compression Nut Connector



Art. 516 38 08
Porca Curva de ligação em metal polido 3/8" x 3/8" - 8 mm
Art. 516 38 10
Porca Curva de ligação em metal polido 3/8" x 3/8" - 10 mm
Art. 516 38 12
Porca Curva de ligação em metal polido 3/8" x 3/8" - 12 mm
C.P. Compression Nut only



Art. 512 12 10
Porca Curva de ligação em metal polido 1/2" x 1/2" - 10 mm
Art. 512 12 12
Porca Curva de ligação em metal polido 1/2" x 1/2" - 12 mm
C.P. Angle Single Compression Nut Connector



Art. 519 38 10
Suporte para parede com porca de ligação em metal polido 1/2" x 3/8" - 10 mm
Art. 519 12 12
Suporte para parede com porca de ligação em metal polido 1/2" x 1/2" - 10 mm
Wall Plate



Art. 520 12 10
Ligação para parede com porca de ligação em metal polido 1/2" x 3/8" - 10 mm
Wall Connection